

Statický posudek

ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové
1258/1, Praha 5 - Košíře



Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3
500 02 Hradec Králové



Objednatel: Městská část Praha 5, náměstí 14. října č. 4, 150 22 Praha 5

10 Závěr

Pro tento statický posudek byly jako hlavní podklady využity: prohlídka stavby, znalecký posudek vypracovaný ing. Janem Chaloupským v 09/2015 a vyjádření stavbyvedoucího zhotovitele konstrukce.

S částí závěrů udávaných ve výše uvedeném znaleckém posudku se lze ztotožnit, pro detailnější rozbor problému je třeba provést výše uvedené doplnění průzkumů.

Provedeným šetřením nebylo zjištěno závažné provinění žádného zúčastněného subjektu.

Zásadním faktorem mající vliv na stav objektu a vznik poruch je skutečnost, že se předpokládalo, že sedání objektu a jeho dílčích součástí již v proběhlo v minulosti a dále již neprobíhá.

Skutečnost, že tomu tak není, si projektant pravděpodobně neměl možnost ověřit.

Je zřejmé, že poškození přiček v objektu je způsobeno kombinací více faktorů, a to zejména přírodních vlivů.

Při opravě poruch je nutné nejen provést stavební úpravy vč. vhodných konstrukčních detailů, ale zejména je nutné provést opatření, které zamezí novému vzniku těchto poruch – tedy je nutné zamezit vnikání vody do podzákladí objektu.

V Hradci Králové dne 10/2015

Ing. Ivan Šír a Ing. Martin Fejks

Fejks

